


# 施工実例 本管補修・一体型補修


## 1 本管補修(熱硬化) ジョイント

φ250 陶管 ジョイント部補修

施工前



施工後



## 2 本管補修(熱硬化) 破損

φ450 ヒューム管 破損部補修

ヒューム管に開いた穴を管体外側より塞いであった状況

施工前



施工後



施工後のアップ



## 3 本管補修(光硬化) ジョイント

φ250 ヒューム管 ジョイント部補修

施工前



施工中(光硬化)



施工後

